

7. 災害調査

災害調査名	調査期間	調査内容	担当者
八王子市内階段崩落事故の共同住宅の施工者等が関与した共同住宅に係る現地調査	令和3年 5月16日	令和3年4月17日に発生した東京都八王子市内の共同住宅における屋外階段崩落による死亡事故を受け、国土交通省が特定行政庁に対し要請し、当該共同住宅の施工者等が関与した屋外階段を有する共同住宅について、屋外階段の劣化状況等に関する現地調査が行われた。 建築研究所は、当該調査によって屋外階段の劣化等による危険性がみられた6件について、専門的見地からその危険性の程度に関する現地調査を実施した。	樋本敬大 沖 佑典
令和3年福島県沖を震源とする地震における現地被害調査	令和3年 7月20日、 21日	令和3年2月13日23時8分、福島県沖にて最大震度6弱、マグニチュード7.3の地震が発生した。郡山市内の建築物の被害状況について、工学的見地から現地調査を実施した。	向井智久 渡邊秀和 有木克良
令和3年11月10日広島駅西火災における現地調査	令和3年 11月14日	2021年11月10日にエキニシ(広島県広島市大須賀町)で発生した火災の調査を実施した。	鈴木雄太
令和3年12月大阪倉庫火災における現地調査	令和3年 12月13日	令和3年12月、大阪市にて発生した倉庫火災の被害状況・延焼状況について現地調査を実施した。	成瀬友宏
令和3年12月大阪市診療所火災における現地調査	令和4年 1月12日	令和3年12月、大阪市にて発生した診療所火災の被害状況・建物状況について現地調査を実施した。	成瀬友宏
令和4年福島県沖を震源とする地震における現地被害調査	令和4年 3月28日、 29日	令和4年3月16日23時36分、福島県沖において最大震度6強、マグニチュード7.4(暫定値)の地震が発生した。宮城県内にて被害が報告された建築物のうち、大規模空間等における非構造部材等の被害状況について、現地調査を実施した。	沖 佑典